## 令和6年度 湖北広域行政事務センター 余呉一般廃棄物最終処分場 維持管理状況報告書

〇埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(施行規則第4条の5の2第4号 イ)

(単位:kg)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
难	残渣	焼却残渣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	7.且	破砕残渣	0	0	0	0	0	89,420	72,930	30,510	0	0	0	0	192,860
合	計	重量 (kg)	0	0	0	0	0	89,420	72,930	30,510	0	0	0	0	192,860

※ 処分場への3月搬出量 : 0kg

※ 灰貯留室一時貯留保管量 : 3月末現在 15,370 kg

〇擁壁・遮水工の点検結果(施行規則第4条の5の2第4号 ロ・ハ)

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
点快填口	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
擁壁	4月10日	異常なし	5月29日	異常なし	6月27日	異常なし	7月9日	異常なし	8月7日	異常なし	9月4日	異常なし	10月22日	異常なし	11月7日	異常なし	12月3日	異常なし	積雪		積雪	_	積雪	
遮水工	4月10日	異常なし	5月29日	異常なし	6月27日	異常なし	7月9日	異常なし	8月7日	異常なし	9月4日	異常なし	10月22日	異常なし	11月7日	異常なし	12月3日	異常なし	積雪		積雪	_	積雪	_

○調整池・浸出液処理設備機能状態の点検結果(施行規則第4条の5の2第4号 へ・ト・チ)

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
<b>点快填</b> 日	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
調整池	4月10日	異常なし	5月29日	異常なし	6月27日	異常なし	7月9日	異常なし	8月7日	異常なし	9月4日	異常なし	10月22日	異常なし	11月7日	異常なし	12月3日	異常なし	積雪	_	積雪	1	積雪	_
浸出液処理設備	4月10日	異常なし	5月29日	異常なし	6月11日	異常なし	7月9日	異常なし	8月6日	異常なし	9月10日	異常なし	10月29日	異常なし	11月18日	異常なし	12月17日	異常なし	1月14日	異常なし	2月4日	異常なし	3月10日	異常なし
導水管等	4月10日	異常なし	5月29日	異常なし	6月27日	異常なし	7月9日	異常なし	8月7日	異常なし	9月4日	異常なし	10月22日	異常なし	11月7日	異常なし	12月3日	異常なし	積雪	_	積雪	_	積雪	

○埋立地残余容量の測定結果(施行規則第4条の5の2第4号 リ)

(R6.12.3現在)

(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
残余容量	11,298㎡
残余率	31.6%