

湖北広域行政事務センター
総務課 御中

報告書 No. 2010-033338
発行年月日 2010 年 3 月 29 日

株式会社 近畿分析センター
〒520-0833

滋賀県大津市晴嵐二丁目9番1号
TEL (077) 534-0651 FAX (077) 533-1604



分析結果報告書

1. 業務名
建材製品中のアスベスト含有率分析調査
2. 試料名
吹付け材 6 試料 (詳細下記)
3. 試料の採取条件等
2010年3月23日 採取
4. 分析方法
建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (J I S A 1481:2008)

5. 分析結果

試料名	アスベスト含有の有無の判定	アスベスト含有率 (w t %)					
		クリタイル	アモサイト	クロソライト	トリモライト	アキチノライト	アンソナイト
②こもれば苑 車庫天井	なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
③こもれば苑 炉機械室 天井・内壁	なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

以上

本報告書についてご質問等がございましたら、
営業課までお問い合わせ下さい。

連絡先：TEL (077) 534-0651 FAX (077) 533-1604

統括管理者

試験成績書

湖北広域行政事務センター こもれび苑 様

発行番号 HNC0002879-001
発行日 平成25年3月28日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)
環境計量証明事業(騒音登録第3号)
環境計量証明事業(振動登録第6号)
株式会社 日吉
〒523-8555
滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
TEL 0748-32-5001(直通)
FAX 0748-32-4192
環境計量士

平成25年3月21日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : アスベスト建材分析業務
試料採取場所 : こもれび苑 火葬場
試料名 : 車庫の屋根の内側
採取日 : 平成25年3月19日
試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481:2008「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に準ずる。)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	備考
クリソタイル	不検出	
アモサイト	不検出	
クロシドライト	不検出	
アンソフィライト	不検出	
トレモライト / アクチノライト	不検出	

試験成績書

湖北広域行政事務センター 様

発行番号 HUC0001605-001

発行日 平成30年3月23日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)
環境計量証明事業(騒音登録第3号)
環境計量証明事業(振動登録第6号)

株式会社 日 吉

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

環境計量士

平成30年3月13日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : 平成29年度第346号
こもれび苑石綿含有建材及び照明器具PCB含有分析調査業務
試料採取場所 : 長浜市下山田630番地 こもれび苑 待合棟
試料名 : H17年 仕上塗装材
採取日 : 平成30年3月13日
採取者 : 株式会社日吉 藤野 敬太 片岡 太郎
試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%

試験成績書

湖北広域行政事務センター 様

発行番号 HUC0001605-002

発行日 平成30年3月23日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)
環境計量証明事業(騒音登録第3号)
環境計量証明事業(振動登録第6号)

株式会社 日吉

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

環境計量士

平成30年3月13日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : 平成29年度第346号
こもれび苑石綿含有建材及び照明器具PCB含有分析調査業務
試料採取場所 : 長浜市下山田630番地 こもれび苑 待合棟
試料名 : H17年 下地調整材
採取日 : 平成30年3月13日
採取者 : 株式会社日吉 藤野 敬太 片岡 太郎
試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%

試験成績書

湖北広域行政事務センター 様

発行番号 HUC0001605-003

発行日 平成30年3月23日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)
環境計量証明事業(騒音登録第3号)
環境計量証明事業(振動登録第6号)

株式会社 日 吉

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

環境計量士

平成30年3月13日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : 平成29年度第346号
こもれび苑石綿含有建材及び照明器具PCB含有分析調査業務
試料採取場所 : 長浜市下山田630番地 こもれび苑 待合棟
試料名 : S54年 仕上塗装材
採取日 : 平成30年3月13日
採取者 : 株式会社日吉 藤野 敬太 片岡 太郎
試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%

試験成績書

湖北広域行政事務センター 様

発行番号 HUC0001605-004

発行日 平成30年3月23日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)
環境計量証明事業(騒音登録第3号)
環境計量証明事業(振動登録第6号)

株式会社 日 吉

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

環境計量士

平成30年3月13日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : 平成29年度第346号
こもれび苑石綿含有建材及び照明器具PCB含有分析調査業務
試料採取場所 : 長浜市下山田630番地 こもれび苑 火葬棟
試料名 : 外壁 仕上塗装材
採取日 : 平成30年3月13日
採取者 : 株式会社日吉 藤野 敬太 片岡 太郎
試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%

試験成績書

湖北広域行政事務センター 様

発行番号 HUC0001605-005

発行日 平成30年3月23日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)
環境計量証明事業(騒音登録第3号)
環境計量証明事業(振動登録第6号)

株式会社 日 吉

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

環境計量士

平成30年3月13日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : 平成29年度第346号
こもれび苑石綿含有建材及び照明器具PCB含有分析調査業務
試料採取場所 : 長浜市下山田630番地 こもれび苑 火葬棟
試料名 : 外壁 下地調整材
採取日 : 平成30年3月13日
採取者 : 株式会社日吉 藤野 敬太 片岡 太郎
試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%

試験成績書

湖北広域行政事務センター 様

発行番号 HUC0001605-006

発行日 平成30年3月23日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)
環境計量証明事業(騒音登録第3号)
環境計量証明事業(振動登録第6号)

株式会社 日 吉

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

環境計量士

平成30年3月13日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : 平成29年度第346号
こもれび苑石綿含有建材及び照明器具PCB含有分析調査業務

試料採取場所 : 長浜市下山田630番地 こもれび苑 火葬棟

試料名 : 外壁 仕上塗装材(旧)

採取日 : 平成30年3月13日

採取者 : 株式会社日吉 藤野 敬太 片岡 太郎

試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%

試験成績書

湖北広域行政事務センター 様

発行番号 HUC0001605-007

発行日 平成30年3月23日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)

環境計量証明事業(騒音登録第3号)

環境計量証明事業(振動登録第6号)

株式会社 日 吉

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

環境計量士

平成30年3月13日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : 平成29年度第346号
こもれび苑石綿含有建材及び照明器具PCB含有分析調査業務
試料採取場所 : 長浜市下山田630番地 こもれび苑 ポンプ室
試料名 : 外壁 仕上塗装材
採取日 : 平成30年3月13日
採取者 : 株式会社日吉 藤野 敬太 片岡 太郎
試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%

試験成績書

湖北広域行政事務センター 様

発行番号 HUC0001605-008

発行日 平成30年3月23日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)
環境計量証明事業(騒音登録第3号)
環境計量証明事業(振動登録第6号)
株式会社 日吉

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

環境計量士

平成30年3月13日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : 平成29年度第346号
こもれび苑石綿含有建材及び照明器具PCB含有分析調査業務
試料採取場所 : 長浜市下山田630番地 こもれび苑 納骨室
試料名 : 外壁 仕上塗装材
採取日 : 平成30年3月13日
採取者 : 株式会社日吉 藤野 敬太 片岡 太郎
試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%

試験成績書

湖北広域行政事務センター 様

発行番号 HUC0001605-009

発行日 平成30年3月23日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)
環境計量証明事業(騒音登録第3号)
環境計量証明事業(振動登録第6号)

株式会社 日 吉

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

環境計量士

平成30年3月13日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : 平成29年度第346号
こもれび苑石綿含有建材及び照明器具PCB含有分析調査業務
試料採取場所 : 長浜市下山田630番地 こもれび苑 納骨室
試料名 : 外壁 下地調整材
採取日 : 平成30年3月13日
採取者 : 株式会社日吉 藤野 敬太 片岡 太郎
試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%

試験成績書

湖北広域行政事務センター 様

発行番号 HUC0001605-010

発行日 平成30年3月23日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)

環境計量証明事業(騒音登録第3号)

環境計量証明事業(振動登録第6号)

株式会社 日 吉

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

環境計量士

平成30年3月13日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : 平成29年度第346号
こもれび苑石綿含有建材及び照明器具PCB含有分析調査業務
試料採取場所 : 長浜市下山田630番地 こもれび苑 待合棟
試料名 : 内壁 仕上塗装材
採取日 : 平成30年3月13日
採取者 : 株式会社日吉 藤野 敬太 片岡 太郎
試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%

試験成績書

湖北広域行政事務センター 様

発行番号 HUC0001605-011

発行日 平成30年3月23日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)

環境計量証明事業(騒音登録第3号)

環境計量証明事業(振動登録第6号)

株式会社 日 吉

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

環境計量士

平成30年3月13日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : 平成29年度第346号
こもれび苑石綿含有建材及び照明器具PCB含有分析調査業務

試料採取場所 : 長浜市下山田630番地 こもれび苑 火葬棟

試料名 : 内壁 仕上塗装材

採取日 : 平成30年3月13日

採取者 : 株式会社日吉 藤野 敬太 片岡 太郎

試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%